

SUM3D工具設定



U. I. Technology Co. Ltd.

工具パラメーターを開いていただきますと次の様な工具設定・工具リストが表示されます。

工具タイプを選択してください。(D X Fにて形状作成もできます)

工具アーカイブ(工具データベース)に保存・変更・呼出等行う事も出来ます。

尚、切削距離(M)、切削時間(H)を指定されますとNCデータの到達部分にM00が挿入されます。現在の処全パラメーターを使用できるわけではありません。

